

# VIDAUS TVARKOS IR SAUGOS TAISYKLĖS

Taisyklės galioja visose „Peab“ dukterinių įmonių darbovietėse Švedijoje ir gali būti papildytos konkrečiai darbo vietai taikomomis taisyklėmis.

## BENDRA INFORMACIJA

- Visiems privaloma laikytis įstatymų, nuostatų, taisyklių, gairių, procedūrų bei šių vidaus tvarkos ir saugos taisyklių. Nepilnamečiams taikomos specialios taisyklės. Gali būti taikomi ir kiti kliento ir (arba) projekto reikalavimai, tačiau jie niekada negali būti švelnesni už šias taisykles.
- Visi privalo pranešti ir užregistruoti savo buvimą darbo vietoje, turėti aiškiai matomą ID06 kortelę ir turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, kuris Švedijos piliečiams yra pasas, nacionalinė tapatybės kortelė arba Švedijos vairuotojo pažymėjimas kartu su Švedijos mokesčių agentūros išduota asmens pažyma, o kitiems – pasas arba tarptautinė tapatybės kortelė.
- Visiems privaloma išklaudyti instruktažą. Šis reikalavimas taip pat taikomas lankytojams, kurie visada turi būti lydimi darbo vietoje.
- Visada klauskite prieš fotografuodami kokį nors asmenį ar objektą.
- Darbuotojų sveikatos ir saugos klausimai turi būti sprendžiami susirinkimuose atitinkamose darbo vietose.
- Šių taisyklių išaiškinimą ir išsamesnius atsakymus galima rasti atskirame dokumente „Vidaus tvarkos ir saugos taisyklės. Klausimai ir atsakymai“.

## TINKAMAS DARBO VIETOS ORGANIZAVIMAS

- Visiems kasdien privaloma palaikyti švarą savo darbo vietoje, darbo metu ir po jo.
- Visos atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos nurodytu būdu nurodytoje vietoje.
- Kiekvienas darbuotojas darbo vietoje turi žinoti, kur yra dezinfekavimo priemonės. Panaudotos dezinfekavimo priemonės rūšiuojamos kaip pavojingos atliekos.
- Medžiagos ir priemonės turi būti laikomos nurodytoje vietoje. Darbo zonos, evakuacijos keliai bei privažiuojamieji ir transportui skirti keliai negali būti užblokuoti ar naudojami sandėliavimui.
- Artimiausia darbo vietos aplinka turi būti tvarkinga, kad nekiltų pavojaus tretiesiems asmenims.
- Transporto priemonės galima statyti tik nurodytoje vietoje.
- Rūkyti galima tik nurodytoje vietoje lauke.

## ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

- Visada turi būti naudojamas patvirtintas apsauginis šalmas su užsegamu smakro dirželiu.
- Ant viršutinės kūno dalies visada reikia vilkėti 2 klasės darbinis drabužius. Dirbant kelyje ar ant bėgių, visada būtina vilkėti 3 klasės drabužius. Gali būti taikomi kiti platesni klientų ir (arba) projektų reikalavimai.
- Visada būtina avėti apsauginius batus su pirštų apsauga ir nepraduriamu padu.
- Kai pagal rizikos vertinimą asmeninių apsaugos priemonių naudojimas yra būtinas, turi būti naudojamos tik patvirtintos priemonės.
- Asmenines apsaugos priemones ir susijusias naudojimo instrukcijas pateikia atitinkamas darbdavys. Kiekvienas asmuo yra atsakingas už teisingą priemonių naudojimą ir priežiūrą.

## DĖMESYS IR SAUGUMAS

- Mobilizuojant telefonu ir (arba) planšetiniu kompiuteriu turi būti naudojamos saugioje padėtyje. Naudojimuisi asmeniniais tikslais skirtos pertraukos.
- Darbo vietoje negali būti naudojama jokio tipo garso įranga su ausinėmis ar kolonėlėmis.
- Komunikacijos priemonės gali būti naudojamos tik atliekant konkrečias darbo užduotis ir tik atlikus rizikos valdymą.
- Atbuline eiga judančiose mobiliosiose darbo mašinos ir sunkiose transporto priemonėse turi būti naudojamas įspėjamasis žibintas arba garsinis signalas.
- Aplink darbinės transporto priemonės ir judančias mašinas turi būti išlaikomas saugus atstumas. Saugiai praeikite po akių kontakto su vairuotoju.
- Pirmosios pagalbos vaistinėle turi būti papildyta ir aiškiai paženklinta.

## GAISRO SAUGA

- Patvirtinta ir patikrinta gesinimo įranga turi būti pažymėtoje vietoje darbo vietoje.
- Jei darbo vietoje bus tvarkomos ir (arba) laikomos degios prekės, apie tai visada reikia pranešti darbų saugos koordinatoriui darbų vykdymo etape (šv. BAS-U) ir (arba) koordinatoriui.
- Nenaudojami dujų cilindrai turi būti laikomi nurodytoje vietoje, pažymėtoje pavojaus piktogramomis.
- Jokios degiosios medžiagos negali būti dedamos arčiau kaip 6 m, pvz., nuo stoginės ar pastato.
- Negalima pradėti karštųjų ir (arba) ugnies darbų, kol atsakingas asmuo nepatikrino kvalifikacijos ir neišdavė leidimo.
- Tvarkant ir saugant ličio jonų akumuliatorius, turi būti vadovaujama konkrečios darbo vietos rizikos vertinimu.

## DARBAS BE PRIEŽIŪROS

- Kai planuojamas darbas be priežiūros, kuris gali būti rizikingas ir įtemptas, privaloma atlikti dokumentuotą rizikos valdymą.
- Asmuo, kuris dirba vienas ir atlieka rizikingą darbą, turėtų turėti galimybę abipusiai bendrauti.
- Darbas be priežiūros vakare arba naktį gali vykti tik gavus specialų leidimą su konkrečiomis taisyklėmis ir instrukcijomis.

## APSAUGINIAI ĮTAISAI IR PASTOLIAI

- Prieš naudojimą visada būtina patikrinti apsauginius įtaisus ir (arba) pastolius. Juos turi teisingai sumontuoti įgalioti darbuotojai pagal montavimo instrukcijas.
- Apsauginiai įtaisai ir (arba) pastoliai negali būti judinami, keičiami ar nuimami neatlikus rizikos valdymo ir be darbų saugos koordinatoriaus darbų vykdymo etape (šv. BAS-U) ir (arba) koordinatoriaus sutikimo.
- Apie trūkumus ir neleistiną kišimąsi būtina nedelsiant pranešti darbų saugos koordinatoriui darbų vykdymo etape (šv. BAS-U) ir (arba) koordinatoriui ir juos pašalinti.
- Atliekant aptarnavimo, techninės priežiūros ir valymo darbus, turi būti taikomas principas „Išjunk ir užrakink“, kad būtų užtikrinta, jog vykstant darbams nebūtų galima netyčia paleisti mašinų ir kitos įrangos.
- Visos angos grindyse, perdangose ir žemėje turi būti aptvertos, uždengtos, užtvirtintos ir pažymėtos. Medžiaga, dengianti angą, turi atlaikyti svorį, kurio ji galimai bus veikiamas.

## KOPĖČIOS, DARBINĖS PAKYLOS IR DARBINĖS PLATFORMOS SU RATUKAIS IR BE JŲ

- Galima naudoti tik tas kopėčias, darbinės pakylas bei darbinės platformas su ratukais ir be jų, kurių tipas buvo patvirtintas.
- Turi būti užtikrinama nuolatinė jų priežiūra ir tikrinimas.
- Atremiamas kopėčias leidžiama naudoti tik trumpalaikiams darbams ir tik dokumentais įforminus rizikos valdymą bei pasiruošimą darbui.

## APSAUGA NUO KVARCO IR DULKIŲ

- Siekiant pašalinti arba sumažinti poveikį, kvarco ir dulkių kiekio mažinimo priemonių būtina imtis kuo arčiau šaltinio.
- Dulkių kontrolės įranga ir valdymo kabinos turi būti tikrinamos ir valomos.
- Kvarco ir dulkių rizikos vertinimas turi būti dokumentuojamas ir apie jį pranešama.

## CHEMINIAI PRODUKTAI

- Pasirinkite cheminius produktus, kurie kelia mažiausią pavojų aplinkai ir sveikatai.
- Cheminiai produktai turi būti laikomi saugiai, paženklinėti produkto pavadinimu ir pavojaus piktograma bei įtraukti į cheminių medžiagų sąrašą.
- Darbo vietoje turi būti sudaryta galimybė susipažinti su cheminių medžiagų sąrašu ir galiojančiais saugos duomenų lapais.
- Visada būtina imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta kenksmingo poveikio ir nuotekų.

## TIKRINIMAS, LEIDIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš naudojant įtaisus, kuriems reikalinga patikra, pvz. slėginius įtaisus, kėlimo įrangą, statybinius keltuvus, ekskavatorius, automatinius vartus, galines keliamąsias platformas, šakinius krautuvus, mobiliąsias darbo platformas ar krautuvus, reikia gauti patvirtintą patikros sertifikatą.
- Norint naudoti keltuvą su mechanine pavara, pvz. keltuvus, teleskopinį krautuvą, būtina gauti raštišką darbdavio leidimą. Leidime turi būti nurodytas keltuvo tipas, kėlimo reikmenys ir darbo užduotys, kurioms taikomas leidimas. Statybų aikštelėse leidimą taip pat turi suteikti darbų saugos koordinatorių darbų vykdymo etape (šv. BAS-U).
- Vykdyti darbą naudojant savo ir (arba) kito darbdavio transporto priemones ar mašinas ar atlikti savo ir (arba) kito darbdavio užduotis galima tik gavus rašytinį darbo nurodymą ir savo vadovybės patvirtinimą. Negalite padėti atlikti kitų žmonių darbo be leidimo.
- Nuolatiniai arba kasdieniai patikrinimai atliekami ir dokumentais patvirtinami pagal gamintojo nurodymus.

## KĖLIMO OPERACIJOS, PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

- Kėlimo įtaisai ir kėlimo reikmenys turi būti prižiūrimi ir nuolat tikrinami. Galima naudoti tik patvirtintus ir patikrintus kėlimo reikmenis.
- Draudžiama būti po pakabintu kroviniumi.
- Kėlimo vietos ir (arba) zonos turi būti pažymėtos darbo vietos išdėstymo (šv. APD) plane arba lygiaverčiame dokumente ir, jei įmanoma, turi būti aptvertos, kai vyksta kėlimas.
- Kėlimo operacijos, pakrovimas ir iškrovimas turi būti vykdomi pagal parengtą kėlimo planą.

## RIZIKOS PASTEBĖJIMAI, INCIDENTAI IR NELAIMINGI ATSIŪKIMAI

- Apie visus rizikos pastebėjimus, incidentus ir nelaimingus atsitikimus turi būti pranešama „Peab“ įvykių valdymo sistemoje.
- Apie rimtus įvykius atitinkamas darbdavys turi nedelsdamas pranešti atitinkamai institucijai, pvz., Švedijos darbo aplinkos tarnybai ir savivaldybės aplinkos apsaugos tarnybai, bei informuoti darbų saugos koordinatorių darbų vykdymo etape (šv. BAS-U) ir (arba) koordinatorių.
- Kiekvienas darbo vietoje esantis asmuo turi būti susipažinęs su pirmosios pagalbos priemonėmis ir teikimu, žinoti apie evakuacijos kelius ir susirinkimo vietas.

<p><b>ALKOHOLIS IR NARKOTIKAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draudžiama darbo vietoje būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų.</li> <li>• Darbo vietoje neturi būti alkoholio ir narkotikų.</li> <li>• Gali būti atliekami atsitiktiniai ir planuoti alkoholio ir narkotikų tyrimai.</li> </ul>	<p><b>ELEKTROS SAUGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atlikti darbus su elektros paskirstymo skydais, laidais ir jų jungtimis naudojant įrankius leidžiama tik darbuotojams, turintiems elektriko kvalifikaciją.</li> <li>• Naudotojas privalo reguliariai tikrinti elektrinius įrankius, elektros įrangą ir laidus. Pažeistų elektros kabelių naudoti negalima. Aptikus elektros kabelio pažeidimą, būtina nedelsiant apie tai pranešti vietos vadovybei.</li> <li>• Visi elektriniai įrankiai visada turi būti prijungti per įžeminimo jungiklį.</li> </ul>
<p><b>ORGANIZACINĖ IR SOCIALINĖ DARBO APLINKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Peab“ visiškai netoleruoja diskriminacijos, viktimizacijos ir patyčių.</li> <li>• Darbo sąlygos darbo vietoje turi būti tikrinamos skiriant dėmesį darbo krūviui, darbo valandoms ir vienodam požiūriui.</li> </ul>	<p><b>TRIUKŠMAS IR VIBRACIJOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triukšmo ir vibracijos poveikis turi būti sumažintas iki minimumo sumažinant garsą arba ekranuojant. Tai daroma valdant riziką, planuojant ir renkantis darbo metodus, mašinas ir kitą įrangą.</li> </ul>
<p><b>VIDAUS TVARKOS IR SAUGOS TAISYKLIŲ PRITAIKYMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papildymus ir išimtis gali daryti tik darbų saugos koordinatorius darbų vykdymo etape (šv. BAS-U) ir (arba) koordinatorius, raštu įvertinęs rizikos valdymą ir bendradarbiaudamas su saugos atstovu.</li> </ul>	<p><b>DRAUSMINĖS PRIEMONĖS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Peab“ vidaus tvarkos ir saugos taisyklės taikomos visiems darbo vietoje esantiems asmenims. Pažeidus šias vidaus tvarkos ir saugos taisykles, imamasi drausminių priemonių. „Peab“ turi teisę atleisti taisykles pažeidžiančius asmenis.</li> </ul>